RECTIFICADOS HERMANOS HURTADO S.L.U.
Calle Luis Pasteur número 62
41300 San José de la Rinconada, Sevilla, España
CIF: B91884486

CIRCULAR TÉCNICA RH PARTS

Motor PSA 1.5 HDI

Código YH01

ASUNTO: Aplicación de formador de juntas en tapa – Motor PSA 1.5 HDI (código YH01)

Durante la revisión y montaje del motor PSA 1.5 HDI – código YH01, se ha comprobado que la tapa viene cerrada de fábrica, pero no sellada completamente, por lo que es **imprescindible aplicar formador de juntas en su perímetro antes del cierre definitivo.**

Esta operación garantiza la correcta estanqueidad del sistema, evitando posibles fugas de aceite o depresiones que puedan afectar al rendimiento del motor.

Instrucciones técnicas:

01	Utilizar formador de juntas resistente a aceite y altas temperaturas (tipo silicona RTV o equivalente).
02	Aplicar una capa fina, continua y uniforme sobre la superficie limpia y libre de residuos.
03	Asegurar el cierre respetando los pares de apriete especificados por PSA.
04	Dejar curar el sellador según las indicaciones del fabricante antes de poner en marcha el motor.

Observación importante:

Este motor ha sido manipulado previamente por otros profesionales, por lo que RECTIFICADOS HERMANOS HURTADO S.L.U. desconoce si existen fisuras internas o defectos previos.
En consecuencia, no se asume responsabilidad por posibles averías derivadas de dichos trabajos anteriores.

RECTIFICADOS HERMANOS HURTADO S.L.U.
Departamento Técnico – RH Parts
Fecha: ___ / ___ / _____

Escanee el código QR
para ver esta hoja online, descargarla o imprimirla

rectificadoshurtado.com/documentacion-tecnica/yh01/